



VIGNAL - 156350 - PILOTO TRASERO LC8



- DERECHO
- CONECTOR AMP 1.5







DETAIL CONNECTEUR 1.5
Echelle 2 :



Reperage des
fonctions dans
connecteur

FONCTION

1

MASSE

2

ENCOMBREMENT

3

RECU

4

INDICATEUR DE DIRECTION

5

STOP

6

BROUILLARD

7

POSITION